



Asbest

Asbestwegwijzer

Asbest is vóór 1994 in veel verschillende producten in woningen gebruikt. De Asbestwegwijzer informeert u over de grote variatie aan asbesthoudende producten die in en om woningen zijn toegepast.

Let wel: alleen met een laboratoriumanalyse kunt u vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Wel is het mogelijk materialen met asbest in woningen te herkennen. Wilt u weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.



Buiten: Waar vind ik asbest?

Kijk hier om een indruk te krijgen van de verschillende producten die aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt.



Asbest in de woning

Kijk ook in de woning voor een indruk van asbesthoudende producten die in woningen zijn gebruikt.

Colofon

Bron: <http://www.infomil.nl/onderwerpen/hindergezondheid/asbest/asbestwegwijzer/>

Datum: 06 mei 2011

Dit is een publicatie van:

InfoMil

www.infomil.nl

InfoMil is een opdracht van het ministerie van VROM en onderdeel van Agentschap NL

Agentschap NL

Juliana van Stolberglaan 3

Postbus 93114 | 2509 AC Den Haag

T 088 - 6002 90 90

www.agentschapnl.nl

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is het aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.